

Pos.		Denominazione parte - Part name	Note
4	1	Trasformatore Transformer	
3	3	Termosonda schermata Screened PT100	
2	1	Scatola delle connessioni Connection box	
1	1	Morsettiera termosonde PT100 taps	

*: Gli schermi devono essere connessi a terra dall'installatore sulla scatola controllo ausiliari contenente la centralina per il controllo della temperatura

*: The screens must be connected by the installer to earth on the aux control box containing the thermocontroller

Proprietà privata - Riproduzione e divulgazione vietate a termini di legge
Private property - Reproduction and spreading not allowed by local law

TOLLERANZE GENERALI SECONDO UNI 5307-63 GRADO GROSSOLANO

GENERAL TOLERANCE AS PER UNI 5307-63 ROUGH GRADE

01

Materiale/Material	Peso/Weight	Trattamento/Treatment	Toll./toler.	Scala/Scale	Formato/Size
	kg	- -	-	1:1	A4

Dis./Prep'd	Cafaggi	Denominazione/Description	Foglio/Sheet	Disegno/Drw
Contr./Chk'd	Ercoli	SCHEMA COLLEGAMENTO PT100 PT100 CONNECTION SCHEME	01/01	545951
Visto/Appr'd	Ercoli		Mod.	00 01
Date/Date	21/03/2002		Date/Date	21/03/2002 30/05/2011

FUNKČNÍ VZOREK

Změna	Druh změny	Datum	Jméno

ing. Vít Hrdlička, Spodní 22, 625 00 BRNO, projekce elektro		Měřítko: –
Navrhl: Ing. Hrdlička	Investor: STAREZ – SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00, Brno	Zak.číslo: 11/2023
Kreslil: Ing. Hrdlička	Stavba: Hala Rondo Křídlovická 911/34, 603 00 Staré Brno	Datum: 04/2023
Odp. proj.: Ing. Hrdlička	Objekt: Výměna trafa T2/1000kVA za trafo T2/1250kVA	Počet A4:2
Název: TRANSFORMÁTOR T2/1250kVA – PT100 PŘIPOJENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		čís. výk.: EL–06