

Městský plavecký stadion Lužánky – Sportovní
486/4, 602 00 Brno - Ponava

Sklad chemie - oprava

Fotodokumentace stávajícího stavu



OBSAH

1.	Sklad chemie - oprava	3
----	-----------------------------	---

1. SKLAD CHEMIE - OPRAVA

Objednatel počítá s výměnou obkladů, vyrovnáním podlahy, provedením podlahy z chemicky odolné dlažby, opravou omítek stěn a stropů, malbou, atd. Součástí předmětu díla je taktéž vyztužení a zabetonování kruhových otvorů v podlaze, resp. ve stropu v místě před vstupem do skladu chemie.

Fotografie stávajícího stavu:



Fotografie č. 1 – Sklad chemie MPŠL



Fotografie č. 2 – Sklad chemie MPŠL




Fotografie č. 3 – Sklad chemie MPSL



Fotografie č. 4 – Sklad chemie MPSL




Fotografie č. 5 – Sklad chemie MPSL



Fotografie č. 6 – Sklad chemie MPSL



Fotografie č. 7 – Sklad chemie MPSL



Fotografie č. 8 – Sklad chemie MPSL



Fotografie č. 9 – Prostor před skladem chemie MPSL - díry



Fotografie č. 10 – Prostor před skladem chemie MPSL – díry



Fotografie č. 11 – Prostor před skladem chemie MPSL – díry



Fotografie č. 12 – Prostor před skladem chemie MPSL – díry