

VÝMĚNA ROZVODU ZTI V HALE RONDO, BRNO

Registr dokumentace dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., § 7 - Dokumentace pro provádění stavby :

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

- C.1 Situační výkres širších vztahů
- C.2 Katastrální situační výkres
- C.3 Koordinační situační výkres

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1.2 Technika prostředí staveb (dále jen „TPS“)

TPS - Zdravotně technické instalace - I ETAPA

- D.1.2.2.01 Technická zpráva ZTI
- D.1.2.2.02 Půdorys 1.NP - stávající stav a demontáže
- D.1.2.2.03 Půdorys 1.NP - nový stav
- D.1.2.2.04 Axonometrie - stávající stav
- D.1.2.2.05 Axonometrie - nový stav
- D.1.2.2.06 Půdorys strojovny pro úpravnu vody
- D.1.2.2.07 Schéma zapojení úpravny vody
- D.1.2.1.08 Půdorys 1.NP - plán realizace

D.3 Požárně bezpečnostní řešení

- D.3.01 Technická zpráva PBR

E Dokladová část

- E1 Měření bludných proudů
- E2 Rozbor vody č.1
- E2 Rozbor vody č.2